

ДОГОВОР

№. РД-14-5 / 12.052015г.

Днес, 12.05.2015 г., в гр. Разград, на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки между:

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, с адрес на управление: гр. София, ул. "Кричим" № 1, с ЕИК 121858220, чрез директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Разград – д-р Камелия Станева Якимова, упълномощена със Заповед РД-09-180/ 11.02.2015 г. на Управителя на НЗОК от една страна, наричана за краткост по-долу **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**

и

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Шумен, гр. Върбица, ул. «Александър Стамболийски, Бетонен център» №2А, ЕИК 127564930, представлявано от Йордан Николов Йорданов в качеството му на управител, определен за изпълнител след проведена обществена поръчка по реда на глава осем „а“ от Закона за обществените поръчки, съгласно публична покана с уникален номер 9040355 в Портала за обществените поръчки, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет: „Облицоване с еталбонд на външни фасадни стени на сградата на РЗОК Разград“.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши облицоване с еталбонд на външни фасадни стени на сградата на РЗОК Разград с адрес: гр.Разград, бул. "България" №36.

Чл.2.Страните уговарят срок за изпълнение на договора в срок 40 /четиридесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове, като организира и координира цялостния процес на ремонтните работи, в съответствие с офертата и приложенията към нея, техническите изискванията и указания за офертиране за участие в процедурата, както и действащата нормативна уредба в България.

Чл.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията и/или бездействията на наетите от него лица, възникнали на обекта и довели до: